DEKRA GARANTIDO

LAUDO DE VISTORIA VEICULAR

Valide esse laudo!

DATA REALIZAÇÃO: [redacted] - DATA IMPRESSÃO: [redacted]

DADOS DO VEÍCULO

Nº LAUDO:	[redacted]	**QUILOMETRAGEM:**	4879 KM
Nº CHASSI:	[redacted]	**COR:**	CINZA
Nº MOTOR:	[redacted]	**COMBUSTIVEL:**	GASOLINA/ELETRICO
PLACA:	[redacted]	**ANO FABRICAÇÃO:**	2021
MARCA:	LEXUS	**ANO MODELO:**	2021
MODELO:	NX300H LUXURY	**SITUAÇÃO CHASSI:**	CIRCULACAO

PARECER FINAL

CONFORME COM OBSERVAÇÃO

SITUAÇÃO GERAL

CONFORME	261 ITENS
CONFORME(COM OBSERVAÇÃO)	11 ITENS
NÃO CONFORME	0 ITENS

IDENTIFICAÇÃO

- CRLV
- PLACA
- NR. DO MOTOR
- CHASSI
- KM
- VIDROS
- CINTOS
- ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO
- OBSERVAÇÃO

ESTRUTURA

- PARTE DIANTEIRA
- PARTE TRASEIRA
- LADO ESQUERDO
- LADO DIREITO
- TETO
- ASSOALHO
- PINTURA ESTRUTURAL

HISTÓRICO VEICULAR

- RESTRIÇÕES
- HISTÓRICO DE LEILÃO
- RECALL
- ROUBO E FURTO EM ABERTO
- HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO
- IPVA/ MULTAS / RENAINF LICENCIAMENTO / DPVAT
- OUTROS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

- PARTE DIANTEIRA
- LATERAL ESQUERDA
- LATERAL DIREITA
- TRASEIRA
- EQUIPAMENTOS
- BANCOS E REVESTIMENTOS
- ITENS DE SEGURANÇA
- ACIONAMENTO DO MOTOR
- PNEUS
- PINTURA COMPONENTES EXTERNOS

Observações: NADA CONSTA PARA HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO. V [redacted]

ATENÇÃO

- NÃO SÃO ANALISADOS ITENS QUE NECESSITEM DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS COMO FREIOS ABS, AIR BAGS, PARTE MECÂNICA E ELÉTRICA.
- ESTE LAUDO NÃO SE DESTINA A VERIFICAR SINAIS DE ALAGAMENTO DO VEÍCULO.

[redacted]

DEKRA

DEKRA GARANTIDO

Parceiro Comercial: [redacted]
Nº Laudo: [redacted]
Consulta: [redacted]
Data Realização: [redacted]
Data Impressão: [redacted]

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: [redacted]
E-MAIL: [redacted]
CPF: [redacted]
TELEFONE:

DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

N° CHASSI: [redacted]
N° MOTOR: [redacted]
PLACA: [redacted]
MARCA:LEXUS
MODELO: NX300H LUXURY

COR:CINZA
COMBUSTÍVEL:GASOLINA/ELETRICO
ANO FABRICAÇÃO:2021
ANO MODELO:2021
SITUAÇÃO CHASSI:CIRCULACAO

CHASSI

MOTOR

DIANTEIRA C/ LATERAL DIREITA

DIANTEIRA C/ LATERAL ESQUERDA

TRASEIRA C/ LATERAL DIREITA

TRASEIRA C/ LATERAL ESQUERDA

[redacted]

DEKRA GARANTIDO
IDENTIFICAÇÃO

Parceiro Comercial: [redacted]
Nº Laudo: [redacted]
Consulta: [redacted]
Data Realização: [redacted]
Data Impressão: [redacted]

DADOS DE REGISTRO DO VEÍCULO		
RENAVAM: [redacted]	CILINDRADAS: 2494	DATA DI:
MUNICÍPIO: RECIFE	PROCEDÊNCIA: ESTRANGEIRA	NÚMERO DI:
TIPO DO VEÍCULO: UTILITARIO	NÚMERO DE EIXOS:	DATA ÚLTIMA ALTERAÇÃO:
NÚMERO DE PASSAGEIROS: 5	CMT: 239	IDENT. PROPRIETÁRIO
MONTAGEM:	PBT: 239	REVENDEDOR DISTRIB.
POTÊNCIA: 155	CAPACIDADE DE CARGA:	ORIGEM: NACIONAL

DECODIFICADOR CHASSI (ATUAL)			
Ano Fabr/Mod a partir de 99	2021		
Dígito Verificador	Definido Automaticamente pelo Sistema		
Fabricante	TOYOTA	Veículo	Inexistente,
Localização da Fábrica	Japão	Versão	Inexistente
País	Japão		
Região Geográfica	Ásia - Fabric. LEXUS		

[redacted]
CRLV



HODÔMETRO

CAIXA DE CÂMBIO

[redacted]
GRAVAÇÃO DOS VIDROS

ETIQUETA ETA

COMPARTIMENTO DO MOTOR

PAINEL DE INSTRUMENTO


LAT ESQUERDA (BOR. ABAIXADA)

LAT DIREITA (BOR. ABAIXADA)

DEKRA

DEKRA GARANTIDO
IDENTIFICAÇÃO

Parceiro Comercial: [redacted]
Nº Laudo: [redacted]
Consulta: [redacted]
Data Realização: [redacted]
Data Impressão: [redacted]

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: [redacted]
E-MAIL: [redacted]
CPF: [redacted]
TELEFONE:

DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

N° CHASSI: [redacted]
N° MOTOR: [redacted]
PLACA: [redacted]
MARCA:LEXUS
MODELO: NX300H LUXURY

COR:CINZA
COMBUSTÍVEL:GASOLINA/ELETRICO
ANO FABRICAÇÃO:2021
ANO MODELO:2021
SITUAÇÃO CHASSI:CIRCULACAO

LEGENDA DE AVALIAÇÃO: VERDE (Conforme) | AMARELO (Conforme com Observações) | VERMELHO (Não Conforme)

MODULO - HISTÓRICO CHECKAUTO

	PESQUISAS EM BASES DE DADOS	NADA CONSTA		
	LICENCIAMENTO / DPVAT	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO TRIBUTÁRIA	NADA CONSTA
	EMPLACAMENTO	UF: PE		
	MULTAS / IPVA	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO DE AVERBAÇÃO	NADA CONSTA
	RESTRIÇÃO JUDICIAL	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE VENDA (ESTADUAL)	NADA CONSTA
	ARRENDAMENTO	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO CRLV	NADA CONSTA
	RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO DE VEICULO APREENDIDO	NADA CONSTA
	RESTRIÇÃO BLOQUEIO	NADA CONSTA	DOCUMENTOS EXTRAVIADOS E ROUBADOS - CRLV	NADA CONSTA
	RESTRIÇÃO DE ARROLAMENTO DE BENS	NADA CONSTA	HISTORICO DE CONSULTAS	QTD:1
	RESTRIÇÃO DE VEÍCULO BAIXADO DE CIRCULAÇÃO	NADA CONSTA	RESERVA DE DOMINIO	NADA CONSTA
	RESTRIÇÃO DE VEÍCULO APROPRIAÇÃO	NADA CONSTA	HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO	NADA CONSTA
	RESTRIÇÃO PENHORA	NADA CONSTA	DUPLICIDADE DE MOTOR	NADA CONSTA
	ROUBO E FURTO (EM ABERTO)	NADA CONSTA	POSSUI LAUDO DEKRA?	NÃO
	ALIENAÇÃO	NADA CONSTA	SISTEMA DE GRAVAÇÃO DE PEÇAS	NÃO
	OFERTADO EM LEILÃO (BASE 1)	NADA CONSTA	OFERTA DE MAIOR LANCE (REMARKETING)	NADA CONSTA
	OFERTADO EM LEILÃO (BASE 2)	NADA CONSTA	RENAJUD (INDICATIVO - BASE FEDERAL)	NADA CONSTA
	QTD DE PROPRIETÁRIOS	2	RESTRIÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE VENDA (FEDERAL)	NADA CONSTA
	RECALL: PENDENCIA DE REALIZAÇÃO	NADA CONSTA	RENAINF (INDICATIVO - BASE FEDERAL)	NADA CONSTA

MODULO - IDENTIFICAÇÃO

	CRLV	NADA CONSTA
	PLACAS	NADA CONSTA
	VIDROS	NADA CONSTA
	CHASSI	NADA CONSTA
	NR. DO MOTOR	NADA CONSTA
	DATA DE PEÇAS	NADA CONSTA
	ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO	QTD ETIQUETAS: 2
	CINTO DE SEGURANÇA	NADA CONSTA
	AIRBAG/ABS	OK - NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR DEFEITO, FRAUDE OU FALTA DO EQUIPAMENTO NO SISTEMA DO AIR-BAG E ABS, A AVALIAÇÃO É REALIZADA APENAS VISUALMENTE ATRAVÉS DO PAINEL DE INSTRUMENTOS DO VEÍCULO.
	QUILOMETRAGEM	NADA CONSTA - KM: 4879

[redacted]

DEKRA Check@uto

DEKRA

DEKRA GARANTIDO
ESTRUTURA

Parceiro Comercial: [redacted]
Nº Laudo: [redacted]
Consulta: [redacted]
Data Realização: [redacted]
Data Impressão: [redacted]

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: [redacted]
E-MAIL: [redacted]
CPF: [redacted]
TELEFONE:

DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

N° CHASSI: [redacted]
N° MOTOR: [redacted]
PLACA: [redacted]
MARCA:LEXUS
MODELO: NX300H LUXURY

COR:CINZA
COMBUSTÍVEL:GASOLINA/ELETRICO
ANO FABRICAÇÃO:2021
ANO MODELO:2021
SITUAÇÃO CHASSI:CIRCULACAO

LEGENDA DE AVALIAÇÃO — VERDE (Conforme) — AMARELO (Conforme com Observações) — VERMELHO (Não Conforme)

MODULO - ESTRUTURA

	ESTRUTURA	NADA CONSTA

ESTRUTURA - PARTE DIANTEIRA	
PAINEL DIANTEIRO	OK
TORRE DO AMORTECEDOR DIREITA	OK
TORRE DO AMORTECEDOR ESQUERDA	OK
LONGARINA DIREITA	OK
CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA	OK
LONGARINA ESQUERDA	OK
CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA	OK
ALMA DO PARA-CHOQUE	OK
PAINEL CORTA-FOGO	OK
OBSERVAÇÃO	

ESTRUTURA DO LADO ESQUERDO	
COLUNA DIANTEIRA	OK
COLUNA CENTRAL	OK
COLUNA TRASEIRA	OK
CAIXA DE AR	OK
OBSERVAÇÃO	

ESTRUTURA - PARTE TRASEIRA	
PAINEL TRASEIRO	OK
CAIXA DO ESTEPE	OK
LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA	OK
CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA	OK
LONGARINA TRASEIRA DIREITA	OK
CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA	OK
OBSERVAÇÃO	

ESTRUTURA DO LADO DIREITO	
COLUNA DIANTEIRA	OK
COLUNA TRASEIRA	OK
COLUNA CENTRAL	OK
CAIXA DE AR	OK
OBSERVAÇÃO	

TETO	
TETO	OK

ASSOALHO	
ASSOALHO DO PORTA MALAS	OK
ASSOALHO CENTRAL	OK

[redacted]

DEKRA GARANTIDO

Parceiro Comercial: [redacted]
Nº Laudo: [redacted]
Consulta: [redacted]
Data Realização: [redacted]
Data Impressão: [redacted]

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: [redacted]
E-MAIL: [redacted]
CPF: [redacted]
TELEFONE:

DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

N° CHASSI: [redacted]
N° MOTOR: [redacted]
PLACA: [redacted]
MARCA:LEXUS
MODELO: NX300H LUXURY

COR:CINZA
COMBUSTÍVEL:GASOLINA/ELETRICO
ANO FABRICAÇÃO:2021
ANO MODELO:2021
SITUAÇÃO CHASSI:CIRCULACAO

LEGENDA DE AVALIAÇÃO — VERDE (Conforme) — AMARELO (Conforme com Observações) — VERMELHO (Não Conforme)

FOTOS ADICIONAIS

ADICIONAL 1

ADICIONAL 2

ADICIONAL 3

ADICIONAL 4

[redacted]

DEKRA GARANTIDO

Parceiro Comercial: [redacted]
Nº Laudo: [redacted]
Consulta: [redacted]
Data Realização: [redacted]
Data Impressão: [redacted]

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: [redacted]
E-MAIL: [redacted]
CPF: [redacted]
TELEFONE:

DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

N° CHASSI: [redacted]
N° MOTOR: [redacted]
PLACA: [redacted]
MARCA:LEXUS
MODELO: NX300H LUXURY

COR:CINZA
COMBUSTÍVEL:GASOLINA/ELETRICO
ANO FABRICAÇÃO:2021
ANO MODELO:2021
SITUAÇÃO CHASSI:CIRCULACAO

LEGENDA DE AVALIAÇÃO — VERDE (Conforme) — AMARELO (Conforme com Observações) — VERMELHO (Não Conforme)

CONSTATAÇÃO	CONFORME COM OBSERVAÇÃO

PNEUS/RODAS	
PNEU DIANTEIRO ESQUERDO	OK
RODA DIANTEIRA ESQUERDA	OK
CALOTA DIANTEIRA ESQUERDA	NÃO POSSUI
PNEU TRASEIRO ESQUERDO	OK
RODA TRASEIRA ESQUERDA	OK
CALOTA TRASEIRA ESQUERDA	NÃO POSSUI
PNEU ESTEPE	OK
RODA ESTEPE	OK
PNEU TRASEIRO DIREITO	OK
RODA TRASEIRA DIREITA	RISCADO
CALOTA TRASEIRA DIREITA	NÃO POSSUI
PNEU DIANTEIRO DIREITO	OK
RODA DIANTEIRA DIREITA	OK
CALOTA DIANTEIRA DIREITA	NÃO POSSUI

PARTE DIANTEIRA	
CAPÔ	OK
FAROL DIREITO	OK
LANTERNA DIREITA	OK
FAROL DE MILHA DIR.	OK
PARA-CHOQUE	OK
GRADE	OK
PARA-BRISA	OK
FAROL ESQUERDO	OK
LANTERNA ESQUERDA	OK
FAROL DE MILHA ESQUERDO	OK

LATERAL ESQUERDA	
LATERAL	OK
VIDRO VIGIA	OK
VIDRO TRASEIRO	OK
PORTA TRASEIRA	RISCO SUPERFICIAL
VIDRO DIANTEIRO	OK
PORTA DIANTEIRA	OK
ESPELHO RETROVISOR	OK
PARA-LAMA	OK

LATERAL DIREITA	
LATERAL	OK
VIDRO VIGIA	OK
VIDRO TRASEIRO	OK
PORTA TRASEIRA	RISCO PROFUNDO
VIDRO DIANTEIRO	OK
PORTA DIANTEIRA	RISCO PROFUNDO
ESPELHO RETROVISOR	OK
PARA-LAMA	OK

TRASEIRA	
LANTERNA DE NEBLINA ESQ.	OK
LANTERNA DE NEBLINA DIR.	OK
CAPÔ TRASEIRO/TAMPA	OK
LUZ DA PLACA	OK
VIDRO VIGIA	OK
LIMPADOR TRASEIRO	OK
LANTERNA ESQUERDA	OK
LANTERNA DIREITA	OK
PARA-CHOQUE	RISCO SUPERFICIAL
TETO	OK

EQUIPAMENTOS	
AR CONDICIONADO	POSSUI E FUNCIONA
VIDROS ELÉTRICOS	POSSUI E FUNCIONA
TRAVAS ELÉTRICAS	POSSUI E FUNCIONA
ALARME	POSSUI E FUNCIONA
PAINEL DE INSTRUMENTOS	OK
PRESENÇA DE ODOR ?	NÃO POSSUI
VOLANTE	SEM DESGASTE
ANTENA	MANUAL
AUTO-FALANTES	POSSUI E FUNCIONA
RÁDIO CD PLAYER	NÃO POSSUI
RÁDIO DVD	POSSUI E FUNCIONA
TELAS AUXILIARES ?	POSSUI E FUNCIONA

BANCOS E REVESTIMENTOS	
BANCO TRASEIRO	OK
BANCO D.D.	OK
BANCO D.E.	OK
TAPETES	OK
REVESTIMENTO DO TETO	OK
REVESTIMENTO PORTA D.D.	OK
REVESTIMENTO PORTA T.D.	OK
REVESTIMENTO PORTA T.E.	OK
REVESTIMENTO PORTA D.E.	OK

EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS (SEGURANÇA)	
LAVADOR	POSSUI E FUNCIONA
LIMPADOR PARABRISA	POSSUI E FUNCIONA
FAROL DE NEBLINA	OK
LUZ DE RÉ	OK
LUZ DE FREIO	OK
LANTERNA	OK
FAROL	OK
MANUAL DO PROPRIETÁRIO	POSSUI
CHAVE RESERVA	POSSUI
BLINDAGEM	NÃO POSSUI
TRIÂNGULO	POSSUI
MACACO	POSSUI
CHAVE DE RODA	POSSUI
ESTEPE	POSSUI
EXTINTOR	NÃO POSSUI

ACIONAMENTO DO MOTOR	
BATERIA	OK
NÍVEL DO ÓLEO	OK
PARTIDA / ACIONAMENTO DO MOTOR	FUNCIONA

[redacted]

DEKRA GARANTIDO

Parceiro Comercial: [redacted]
Nº Laudo: [redacted]
Consulta: [redacted]
Data Realização: [redacted]
Data Impressão: [redacted]

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: [redacted]
E-MAIL: [redacted]
CPF: [redacted]
TELEFONE:

DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

N° CHASSI: [redacted]
N° MOTOR: [redacted]
PLACA: [redacted]
MARCA:LEXUS
MODELO: NX300H LUXURY

COR:CINZA
COMBUSTÍVEL:GASOLINA/ELETRICO
ANO FABRICAÇÃO:2021
ANO MODELO:2021
SITUAÇÃO CHASSI:CIRCULACAO

LEGENDA DE AVALIAÇÃO — VERDE (Conforme) — AMARELO (Conforme com Observações) — VERMELHO (Não Conforme)

FOTOS / CONSTATAÇÃO

RODA TRASEIRA DIREITA

PORTA TRASEIRA

PARA-LAMA

PORTA DIANTEIRA

PORTA TRASEIRA

PARA-CHOQUE

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: [redacted]
E-MAIL: [redacted]
CPF: [redacted]
TELEFONE:

DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

N° CHASSI: [redacted]
N° MOTOR: [redacted]
PLACA: [redacted]
MARCA:LEXUS
MODELO: NX300H LUXURY

COR:CINZA
COMBUSTÍVEL:GASOLINA/ELETRICO
ANO FABRICAÇÃO:2021
ANO MODELO:2021
SITUAÇÃO CHASSI:CIRCULACAO

TESTE DA ESPESSURA DA CAMADA DE TINTA

LEGENDA DE AVALIAÇÃO

VERDE
(Espessura de acordo com o padrão original)

AMARELO
(Espessamento da camada de tinta. Indicativo que a peça pode ter sido repintada)

VERMELHO
(Alto espessamento da camada de tinta. Indicativo de que a peça pode ter sido reparada e repintada)

PINTURA	NADA CONSTA

TESTE DE ESPESSURA DE PINTURA - COMPONENTES EXTERNOS



TESTE DE ESPESSURA DE PINTURA - COMPONENTES INTERNOS (ESTRUTURAIS)



DEKRA

DEKRA GARANTIDO

Parceiro Comercial: [redacted]
Nº Laudo: [redacted]
Consulta: [redacted]
Data Realização: [redacted]
Data Impressão: [redacted]

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: [redacted]
E-MAIL: [redacted]
CPF: [redacted]
TELEFONE:

DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

N° chassi: [redacted]
N° motor: [redacted]
Placa: [redacted]
Marca:LEXUS
Modelo: NX300H LUXURY

Cor:Cinza
Combustível:GASOLINA/ELETRICO
Ano fabricação:2021
Ano modelo:2021
Situação chassi:CIRCULACAO

IMPORTANTE

Este laudo não tem caráter pericial e, portanto, não substitui a perícia criminalística oficial. As informações constantes neste laudo têm validade apenas para o exato momento de sua realização, limitando-se a verificar visualmente a identificação, a estrutura do veículo, a conformidade da pintura com os padrões originais, e o funcionamento aparente de acessórios, com a indicação das não conformidades destes itens diagnosticadas pelo vistoriador. **Este laudo não verifica sinais de alagamento no veículo.**

Esta empresa não se responsabiliza por alterações realizadas no veículo posteriormente à emissão deste laudo, nem em seus sinais indicativos, agregados, motor, pintura, estrutura, acessórios e em seu estado de conservação. A DEKRA utiliza em seus processos de vistoria, consultas na base CHECKAUTO. A responsabilidade da CHECKAUTO limita-se a prestar informações sobre veículos automotores registradas nas bases públicas e privadas detentoras das informações. A CHECKAUTO não é responsável pelas informações inseridas na sua base de dados já que são oriundas de consulta a bases públicas e privadas sobre as quais não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentadas em tais bases consultadas. A CHECKAUTO é uma ferramenta de auxílio para compradores e vendedores na decisão de realização do negócio jurídico, não avalizando ou assegurando a regularidade e licitude da transação. A decisão sobre a concretização do negócio é tomada exclusivamente pelo cliente o e sua companhia conforme critérios, diretrizes e procedimentos exclusivos, dos quais a CHECKAUTO não participa. De mesma forma não se responsabiliza por informações incorretas, faltantes, ou divergentes de bases públicas e outra que não detenha as informações. A CHECKAUTO não detém acesso e meios para a obtenção advinda do RENAJUD.
Histórico de Leilão: O cliente deve utilizar as informações de oferta em leilão com caráter informativo no seu processo de negociação. A CHECKAUTO consulta bases de empresas terceiras de histórico de leilão, nas quais registra-se se o veículo fora ofertado na modalidade de leilão, não necessariamente tendo sido comercializado na ocasião. Devido à inexistência de um registro nacional unificado dessas ofertas, bem como ao tempo necessário para a coleta e processamento destes dados, a coleta desta informação está sujeita a falhas.
Critério de avaliação das seguradoras: As companhias de seguro, financeiras e outras de maneira geral possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não na realização dos negócios.Porem, exclusivamente para finalidade de seguradoras e financeiras, a informação de leilão possui parecer de caráter informativo, gerando apenas um apontamento da informação de leilão, se disponível.

Informações Adicionais:

Roubo e Furto: Este Laudo prevê apenas a informação de roubo e furto em aberto. O Histórico completo de roubo e furto poderá ser solicitado em uma consulta adicional.
Mecânica, Elétrica e transmissão: : Neste Laudo NÃO verificamos itens de mecânica, elétrica, transmissão, suspensão e freios, nem nenhum outro item que não tenha sido discriminado como verificado no laudo.
Módulo de Pintura: Neste módulo NÃO apontamos riscos e amassados aparentes na pintura, apenas verificamos a qualidade da pintura, por meio da medição da espessura da camada de tinta sobre partes metálicas da carroceria.
Air-Bag, Controle de tração e estabilidade: Não nos responsabilizamos por defeitos, fraude ou falta de equipamento nos sistemas de air-bag, controle de tração, estabilidade e outros itens que requerem uma avaliação técnica. A avaliação destes itens é realizada apenas visualmente através da observação do painel de instrumentos do veículo
Numeração da Caixa de cambio: A verificação da numeração e indícios de adulteração na caixa de cambio, ocorrem a vista desarmada somente quando aparente, ou seja, sem a necessidade de desmonte de peças. Com relação ao confronto da numeração, o mesmo somente será analisado quando disponível pelo fornecedor
Registro de quilometragem: o histórico de quilometragem é consultado junto as bases de dados sendo os dados advindos de vistorias ou outros serviços realizados nos veículos onde a coleta da informação de km do veículo é realizada. Essa é a fonte de informação de quilometragem utilizada, de forma que, se o veículo nunca passou por uma vistoria ou outro serviço onde tenhamos acesso a informação, não constará a informação de registro de quilometragem para aquele veículo. A quilometragem informada é obtida pela coleta do número no painel do veículo no momento da vistoria ou do serviço realizado, não possuindo meios de aferir a consistência desta informação, disponibilizando-a exatamente como constava no hodômetro no momento da sua coleta e não se responsabilizando por eventual adulteração deste equipamento.

Assinatura cliente

Assinatura vistoriador
[redacted]

[redacted]

#CompraSegura

Com apenas 3 passos,
a DEKRA te ajuda a comprar com mais segurança:

1. Antes de fechar negócio, faça uma vistoria DEKRA com mais de 150 itens avaliados.
   dekra.com.br/comprasegura

Fechou negócio?

2. Agora, localize o Posto DEKRA mais próximo e faça a Vistoria de Transferência, com 5% de desconto. Aproveite!
   dekra.com.br/posto

3. **Pronto!**
   Evite dor de cabeça.
   Faça uma compra segura.

*Faça a vistoria obrigatória - DETRAN, em até 30 dias.

Compre com mais segurança DEKRA Sua Segurança.

Baixe o Checkauto app e tenha mais segurança na hora de comprar, manter e vender seu carro!

Baixar na App Store | Google play

www.checkauto.com.br/app

5% OFF

ACABOU DE COMPRAR UM CARRO?

Aproveite e ganhe 5% de desconto na
Vistoria de Transferência
OBRIGATÓRIA - DETRAN
Vistoria deve ser feita em 30 dias.

Não deixe para a última hora. Regularize a documentação do seu veículo.
Peça ao Vistoriador!

DEKRA Sua Segurança.

*Promoção não cumulativa, válida por tempo indeterminado, pode ser alterada sem prévio aviso. O desconto é válido por 60 dias após a vistoria.

DEKRA Check@uto